

FLEJADORA/ZUNCHADORA AUTOMÁTICA



AQ-7

AQ-7

FLEJADORA/ZUNCHADORA AUTOMÁTICA

■ ALTA VELOCIDAD DE FLEJADO – 2,2 SEG./ CICLO

Mínimo de 27 ciclos por minuto.
(Dependiendo de la medida del paquete).

■ RÁPIDA PUESTA A PUNTO DE LA PIEZA DE SOLDADURA

Solo necesita 25 segundos para iniciar el proceso de flejado. Lámpara de control, indicadora de que está preparada para flejar, esta lámpara evita hacer falsas flejadas, ahorrando fleje.

■ FÁCIL CONTROL DE TENSIÓN

Fácilmente ajustable por medio de un mando.
Tensión: desde 0 a 70 kg con recorrido de 80 mm.

■ AHORRO DE ENERGÍA

Los motores solo se ponen en marcha cuando trabaja.
Si la máquina no trabaja, esta queda en posición de descanso.

■ NO NECESITA ACEITE


Sin necesidad de lubricación. Este sistema tiene lubricación de por vida.

■ MEDIDA ADECUADA

El cuerpo de la máquina es pequeño, ligero y fácil de manipular.

■ NUEVO SISTEMA DE ARCO

El nuevo diseño, da seguridad y precisión en la posición de las flejadas. Hay varias medidas de arcos, a petición.



■ Especificaciones Estandar

Dimensiones		Ancho	Alto	Profundo	Peso
		1252mm	1403mm	610mm	180kg
Altura Mesa		795mm			
Medida Arco		Ancho 650mm x Alto 500mm			
Medida Paquete	Max.	Ancho 620mm x Alto 480mm			
	Min.	Ancho 80mm x Alto 30mm			
Soldadura / Fleje / Bobina		Soldadura por Calor / Polipropileno / Diámetro interior 200 x Diámetro Exterior 450 x Ancho 200mm			
Ancho Fleje		5, 6, 9, 12, 15,5mm			
Tensión Fleje		Max. 70kg con un recorrido de 80mm			
Corriente		Trifásico de 200, 220, 240, 380, 400, 415 V 50/60 Hz 0,85KVA			

Derecho de modificación reservado.